

## به روز رسانی فریمور دوربین های نیکون D5500 برای از بین بردن اعوجاج خمیره ای ( Barrel Distortion )



آخرین نسخه منتشر شده برای فریمور دوربین های نیکون D5500 به رفع و اصلاح اعوجاجات ناشی از لنز ها کمک می کند و با به روز رسانی دوربین خود در مراکز تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین می توانید تصاویری با کیفیت دقیق تر و بدون اعوجاج ناشی از لنز را به ثبت برسانید .

آخرین نسخه منتشر شده برای فریمور دوربین های نیکون D5500 به رفع و اصلاح اعوجاجات ناشی از لنز ها کمک می کند و با به روز رسانی دوربین خود در مراکز تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین می توانید تصاویری با کیفیت دقیق تر و بدون اعوجاج ناشی از لنز را به ثبت برسانید .

اعوجاج خمیره ای ( Barrel Distortion ) ناشی از لنز نوعی اعوجاج در لنز های واید و لنز های زوم در حالت واید می باشد که در آن مرکز تصویر به صورت برآمده و اغراق شده دیده می شود و در گوشه های تصویر حالتی خمیده پدیدار می گردد . در تصاویری که خطوط صاف در درون کادربندی وجود دارند ؛ این حالت از اعوجاج به صورت بیشتری نمود پیدا می کند .

مشتریان و مراجعان محترم این سازمان با در دست داشتن برگه گارانتی دوربین ؛ برای به روزرسانی فریمور مراجعه نمایند . همچنین سایر کاربران محترم دوربینهای نیکون D5500 می توانند از خدمات حرفه ای این سازمان برای به روز رسانی دوربین های خود استفاده نمایند .

- [Link: http://tamir.ir/q/?p=rZFGyiFG](http://tamir.ir/q/?p=rZFGyiFG)
- [date: 1396 / 08 / 22 , 2017 / 11 / 13](#)